令和7年度(2025年)

宮竹一・二丁目 カーブミラー点検報告書

> 令和7年10月4日 宮竹一・二丁目交通安全委員会

宮竹一丁目 点検箇所




No.		1					
住所		宮竹1丁目1					
目標物		東名側道沿い ステーキのあさくま 北東角					
	部所		調査結果 (良否に〇をつけてください)				
	柱	曲損	根本腐食	その他()	
		良否	良否				
破損個所	鏡面	破損		その他()	
		(良)否					
	基礎部	ぐらつき		その他()	
	조토씨는 미가	良否		(0) E(,	
管理シール	貼られている		貼られていない 管理者不明				
写真状況							



破損部拡大

No.		2					
110.							
住所		宮竹1丁目2					
目標物		東名側道沿い TOKAI 北西角					
	部所	調査結果(良否に〇をつけてください)					
破損個所	柱	曲損 良 否	根本腐食良	その他()		
	鏡面	破損	В	その他()		
	基礎部	ぐらつき		その他()		
管理シール	貼られている		貼られていない 管理者不明				
写真状況							



个鮮明

破損部拡大

No.	3					
住所		宮竹1丁目6				
目標物			高松公園	東側 北		
	部所		調査結果(良否に〇をつけてください			
	柱	曲損 良否	根本腐食	その他()
破損個所	鏡面	破損 良否	-	その他()
	基礎部	ぐらつき 良否		その他()
管理シール	貼られ	貼られている		ていない	管理者不明	
	柱 鏡面 基礎部	良否は多である。	根本腐食	その他(その他(その他(



破損部拡大

No.	4						
住所	宮竹1丁目6						
目標物		高松公園東側中					
	部所		調査結果(良否に〇をつ	けてください)		
	柱	曲損 良 否	根本腐食	その他()	
破損個所	鏡面	破損 良 否		その他()	
	基礎部	ぐらつき (良)否		その他	!(さびあり)	
管理シール	貼られ	ている	貼られていない		管理者	不明	

写真状況



破損部拡大


No.	5					
住所	宮竹1丁目6					
目標物	高松公園 東側 南					
	部所		調査結果(良否に〇をつけてください			
	柱	曲損 良否	根本腐食良	その他()
破損個所	鏡面	破損 良否		その他()
	基礎部	ぐらつき			!(さびあり)
管理シール	貼られ	ている	貼られていない管理者		管理者	不明

写真状況



破損部拡大

宮竹二丁目 点検箇所



No.	6					
住所	宮竹2丁目18					
目標物		河住工業所 東南角				
,	部所		調査結果(けてください)		
	柱	曲損 息 否	根本腐食	その他()
破損個所	鏡面	破損 良否	8	その他()
*	基礎部	ぐらつき 良・否		その他()
管理シール	貼られ	ている	貼られていない		管理者不明	
-	基礎部	破損 (良)否 ぐらつき (良)·否		その他(管理者不明)





破損部拡大

No.	7					
住所	宮竹2丁目19					
目標物		エンゼル宮竹フォルム 北東角				
	部所		調査結果(良否に〇をつけてください)			
	柱	曲損 良 否	根本腐食良	その他()
破損個所	鏡面	破損 良否	_	その他()
	基礎部	ぐらつき 良否	-	その他()
管理シール	貼られ	ている	貼られていない管理者不明		管理者不明	
F 16 M						

写真状況



破損部拡大

No.	8					
住所	宮竹2丁目18					
目標物		河住工業所 南側				
	部所		調査結果(けてください)		
	柱	曲損	根本腐食良否	その他()
破損個所	鏡面	破損		その他()
	基礎部	ぐらつき 良否		その他()
管理シール	貼られ	ている	貼られて	ていない	管理者不明	

写真状況



破損部拡大

No.	9					
住所		宮竹2丁目11				
目標物			南中内 グ	ランド北門		
	部所		調査結果(良否に〇をつけてください)			
	柱	曲損 良否	根本腐食 良•否	その他(雑草で確認できず)	
破損個所	鏡面	破損 良否		その他(曇り・カビのような汚れ)	
	基礎部	ぐらつき 良・否	_	その他()	
管理シール	貼られ	ている	貼られて	ていない	管理者不明	
中本ルで						







破損部拡大



No.		10					
住所		宮竹2丁目11					
目標物		南中 グランド 南側					
	部所		調査結果 (良否に〇をつけてください)				
	柱	曲損 良否	根本腐食良否	その他()	
破損個所	鏡面	破損 良否	-	その他()	
	基礎部	ぐらつき (良)否		その他()	
管理シール	貼られている		貼られていない管理者不		管理者不明		

写真状況



破損部拡大

No.	\bigcirc					
住所		宮竹2丁目24 向かえ				
目標物			やまぐち雨	商店 南東		
	部所		調査結果(良否にOをつけてくだ			
	柱	曲損 息 否	根本腐食	その他()
破損個所	鏡面	破損 良 否	-	その他()
	基礎部	ぐらつき (良)否		その他()
管理シール	貼られ	ている	貼られていない		管理者不明	
i .						



破損部拡大

No.	12						
住所	宮竹2丁目8 の向かえ						
目標物		やまぐち商店 西側交差点					
	部所		調査結果 (良否に〇をつけてください)				
	柱	曲損	根本腐食良否	その他()	
破損個所	鏡面	破損		その他()	
	基礎部	ぐらつき	-	その他()	
管理シール	貼られ	ている	貼られていない 管理者不明				
宁古 址:口							





破損部拡大

No.	13					
住所		宮竹2丁目7				
目標物			① の 翁	料め前		
	部所	調査結果(良否にOをつけてください)				
破損個所	柱	曲損 良否	根本腐食良否	その他()
	鏡面	破損 良否	-	その他()
	基礎部	ぐらつき	-	その他()
管理シール	貼られ	たいる 貼られ		ていない	管理者不明	
4						

写真状況



破損部拡大

No.	14)					
住所	宮竹2丁目7					
目標物			琴花書道	教室付近		
	部所	調査結果(良否にOをつけてください)				
	柱	曲損 良否	根本腐食良否	その他()
破損個所	鏡面	破損 良否	-	その他()
	基礎部	ぐらつき		その他()
管理シール	貼られ	ている	貼られて	ていない	管理者不明	

写真状況



破損部拡大

No.	15)					
住所		宮竹2丁目6 の向かえ				
目標物			④の翁	料め前		
	部所		調査結果(良否にOをつけてください)			
破損個所	柱	曲損 良否	根本腐食良否	その他()
	鏡面	破損 良否		その他()
	基礎部	ぐらつき	-	その他()
管理シール	貼られ	ている	貼られて	ていない	管理者不明	

写真状況



破損部拡大

No.	16					
住所	宮竹2丁目5					
目標物		自転車道路沿い				
	部所		調査結果(良否に〇をつ	けてください)	
破損個所	柱	曲損 息 否	根本腐食	その他()
	鏡面	破損	-	その他()
	基礎部	ぐらつき 良っ否		その他()
管理シール	貼られている 貼られていない 管理者不明					
写自扑沪						

写真状況



剝がれている



破損部拡大

No.	17)						
住所		宮竹2丁目4					
目標物			NHK鉄塔	南東角			
	部所		調査結果 (良否に〇をつけてください)				
	柱	曲損 良否	根本腐食良	その他()	
破損個所	鏡面	破損 良否	-	その他()	
	基礎部	ぐらつき (良)否		その他()	
管理シール	貼られ	たいる 貼られて		ていない	管理者不明		

写真状況



破損部拡大

No.	18						
住所		宮竹2丁目4					
目標物	,	NHK鉄塔東側 積水ハウス前					
	部所		調査結果(良否に〇をつ	けてください)		
破損個所	柱	曲損 良否	根本腐食	その他()	
	鏡面	破損 良否		その他()	
	基礎部	ぐらつき (良)否	_	その他()	
管理シール	貼られ	ている	貼られていない管理者不明				

写真状況





破損部拡大